



УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
А.П.Гадомина
» октября 2023г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **дошкольное образовательное учреждение**

1.2. Адрес объекта: **681035, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, дом 78, корпус 2.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажа, **2338,9** кв.м.

- часть здания **1** этажей (или на _____ этаже), **77,4** кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); **11887,1** кв.м

1.4. Год постройки здания **1985** г., последнего капитального ремонта не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2016** г., *капитального* **нет**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69., МДОУ детский сад комбинированного вида № 69.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **681035, Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, дом 78, корпус 2.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: МДОУ детский сад комбинированного вида № 69 осуществляет следующие основные виды деятельности: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусом № **3, 12, 11.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **370** м

3.2.2 время движения (пешком): **7** мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (на входе в здание ступени высотой 0,11-0,15 м).

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДК		7
2	Вход (входы) в здание	ДУ		5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		1,3,5
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		8
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)		19,20,21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В		1,3,7,5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен условно для слепых и глухих, по причине того, что система информации для слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих) не соответствует требованиям, ДУ (С, Г). Доступен условно для колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями и другим маломобильным группам населения, ДУ (К,О,У).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: с 2024г.-2027г.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

в _____ **сфере** _____ **проектирования** _____ **и**
строительства _____

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (муниципального объекта):

4.4.5. другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края:

_____ <http://www.zhit-vmeste.ru>

_____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Гадомина А.П.



Члены комиссии: Зам. зав.. по АХР Данильчук Н. В.



Зам.зав.по ВМР Белявская И. А.



в том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель отделения Хабаровской краевой организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г.Комсомольска-на-Амуре




(Подпись)

Председатель общественной организации «Всероссийского общества слепых» г. Комсомольска-на-Амуре



(Подпись)

Председатель отделения Хабаровской краевой организации «Всероссийского общества глухих» по городу Комсомольск-на-Амуре



(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина, д.78, корпус 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		7,5	На входе на территорию не размещена информация о схеме движения инвалидов по территории	К, О,С,Г,У	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1,2,3,7	не соответствует	К	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть		4,6	не соответствует	К	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
1.4	Пандус (наружный) с поручнями	нет		4,8	не соответствует	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет		7	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют		Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ	-	4,5	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78, корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимое для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4,5	Отсутствуют поручни, краевые ступени не выделены цветом или фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы	К, О, С	Обустройство наружной лестницы в соответствии с нормами СНИП	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет		6,8	Отсутствует	К, О,С	Обустройство пандуса с поручнями	капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет		9	Входная площадка не соответствует Размеры 0,75x 2,40	К	Обустройство входной площадки в соответствии с нормами СНИП	капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		10,11,8	Пороги у наружной двери превышают 0, 014 м	К, О,С	Привести в соответствие с нормами СНИП	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		12	Отсутствие дренажных ячеек, Размер тамбура: 1,4x2,4; 1,6x2,4 (м)	К	Привести в соответствие с нормами СНИП	Технические решения не возможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствуют		Привести в соответствие с нормами СНИП	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ		4-6	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно.

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 69
681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78, корпус 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		14,15,17	Не выявлены	-	соответствует	-
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	нет	13,11	Все двери не оборудованы необходимыми ручками	К, О,С,Г,У	Привести в соответствие с нормами СНиП	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет			Нет информации для МГН о схеме движения инвалидов по зданию; Маршрут не обозначен знаками;	К, О, С,Г,У	Привести в соответствие с нормами СНиП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов=**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида

№ 69

681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78,корпус 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	соответствует	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-		-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие с нормами СНиП			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДУ		-	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступно условно.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 69
681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина, д.78,корпус 2
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №69
681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78, корпус 2
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №69
681035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78, корпус 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		34-36	Нет специально оборудованного места для МГН	К, О,С,ГУ	Организация альтернативной формы обслуживания	Технические решения не возможны
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ		19,20,21	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступно условно

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 69

6810035г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, д.78,корпус 2
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	-	Не соответствует	С, Г	Установить визуальные знаки доступности	Привести в соответствие с нормами СНиП
6.2	Акустические средства	нет	нет	-	Не соответствуют	С, Г	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	Привести в соответствие с нормами СНиП
6.3	Тактильные средства	нет	нет	-	Не соответствуют	С	Установить тактильные полосы	Привести в соответствие с нормами СНиП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Привести в соответствие			Привести в соответствие с нормами СНиП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно.